

			Datum	03.06.15	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">EUCHNER</div>		Artikelnummer: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">114777.a</div>	Typ: Eplan Makro	= Safety_systems	
			Bearb.	avara				++ MGB_PN		
			Gepr							
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				

A79
/114777.a.1
/114777.a.1




Eingänge

Bedien. + Auswertemodul	Slot 1 / Byte 0	PROFIsafe	Slot 5 / Byte 0
	Slot 1 / Byte 1		Slot 5 / Byte 1
	Slot 1 / Byte 2		
Busmodul		PROFIsafe	
Diagnosemodul		PROFIsafe	

Ausgänge

Bedien. + Auswertemodul	Slot 1 / Byte 0	PROFIsafe	Slot 5 / Byte 0
	Slot 1 / Byte 1		Slot 5 / Byte 1
	Slot 1 / Byte 2		
Busmodul		PROFIsafe	
Diagnosemodul		PROFIsafe	

EUCHNER MGB
114777
MGB-L2CB-PNC-L



EUC\MGB\MGB_PNC_L_114854.ema
Variant B
Overview
V1.0
==Safety==Safety_systems++MGB_PN+PNC-114854/114777.c

